

## МОДЕРНИЗАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УЗЛА ПУТЕМ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАЙПАСНОЙ ГРУППЫ.

Настоящим письмом информируем Вас, что в двухконтурных котлах с вторичным пластинчатым теплообменником производства компании BAXI S.p.A. внедряется новый гидравлический узел, характеристики которого приведены ниже. Данный гидравлический узел изменён в связи с изменениями конструкции байпаса.

### ПОЯСНЕНИЯ:

1. В новом 3-ходовом клапане отсутствует байпасная трубка. Байпас проходит через пластинчатый теплообменник. (см. рис. 1)




рис. 1

2. Старый и новый трёхходовые клапаны невзаимозаменяемы. Также невзаимозаменяемы старый и новый входные гидравлические узлы. (см. рис. 2 и 3)




рис. 2



рис. 3

3. Изменена конструкция байпасного клапана. Старый и новый байпасные клапаны невзаимозаменяемы. (см. рис. 4)



рис. 4

4. Изменена конструкция мотора 3-ходового клапана (сервопривода) - новый привод 3-ходового клапана заменяет предшествующий, но не наоборот. (см. рис. 5)




рис. 5